

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GÓI HÚT ẨM POWER DRY:



Lưu ý: Khi bạn mở thùng hút ẩm để lấy các gói hút ẩm ra sử dụng, tuyệt đối không được dùng dao, kéo hoặc vật sắc nhọn để mở, vì nó dễ bị cắt quá sâu vào thùng gây rách các gói hút ẩm bên trong thùng.



Không dùng dao, kéo, vật sắc nhọn để mở thùng hàng

Vui lòng hướng dẫn công nhân bỏ các gói hút ẩm vào thùng hàng như sau:

Để bề mặt gói hút ẩm có chữ (THIS SIDE DOWN) màu xanh tiếp xúc với sản phẩm, mặt trắng không có chữ quay lên trên không tiếp xúc với sản phẩm, do đó khi ta mở thùng hàng ra kiểm sẽ nhìn thấy mặt trắng không chữ của gói hút ẩm như hình ở dưới:

Mặt chữ màu xanh đặt tiếp xúc sản phẩm (THIS SIDE DOWN)	Mặt trắng không có chữ quay lên trên
	

Trong trường hợp các gói hút ẩm dùng không hết: ta có thể cột chặt nó lại để dùng cho các lần sau, vì trong các thùng hàng mỗi túi PE đựng các gói hút ẩm đều có dây cột miệng túi.

Lưu ý: các gói hút ẩm chưa dùng phải luôn luôn được cột chặt trong bao PE tuyệt đối không cho không khí tràn vào bên trong túi.

CÁCH BẢO QUẢN:

Đặt các thùng hút ẩm lên pallet trong môi trường mát mẻ và khô, không có nước.

User manual for container

1. Phải chắc chắn container luôn trong tình trạng tốt, không bị rò rỉ.



2. Đo kiểm tra độ ẩm sàn container, có 9 điểm cần kiểm tra trên sàn container 20ft và 12 điểm cần kiểm tra trên sàn container 40ft



3. Bịt kín các lỗ thông hơi của container

Khuyến cáo treo các gói hút ẩm trong container 20ft và 40ft như sau:

4. Treo các gói hút ẩm vào 2 bên thành container theo bảng chỉ dẫn ở dưới, từ 8 đến 16 gói cho container 40ft và từ 4 đến 8 gói cho container 20ft tùy thuộc vào độ ẩm sau đây:

Số gói hút ẩm treo trong điều kiện độ ẩm khác nhau		
Độ ẩm %	20ft container	40ft container
Dưới 10	4	8
11 – 15	5	10
16 – 20	6	12
21 - 25	8	16

20"



Container trước khi lên hàng



Container sau khi
chất hàng xong

POWER DRY

Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn thêm:
Email: sales@lapphu.com
Hotline: +84 907359061

Hướng dẫn sử dụng gói hút ẩm bỏ trong thùng carton

Thể tích thùng hàng (m ³)	Gói Power-Dry (gr)
0.90 - 1.00	100
0.80 - 0.89	90
0.70 - 0.79	80
0.60 - 0.69	70
0.50 - 0.59	60
0.40 - 0.49	50
0.30 - 0.39	40
0.20 - 0.29	30
0.10 - 0.19	20
0.08 - 0.099	10
0.06 - 0.079	8
0.04 - 0.059	6
0.01 - 0.039	4

Bảng hướng dẫn này chỉ mang tính tham khảo, số lượng gói hút ẩm được bỏ vào trong thùng hàng có thể thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố như sau: phương pháp đóng gói, vật tư dùng để đóng gói, độ ẩm của hàng hoá, mùa độ ẩm cao hay thấp cũng như tỉ lệ % độ ẩm tương đối (RH%) cao hay thấp theo từng thời điểm xuất hàng, thời gian vận chuyển hàng hoá đi đến cảng đích, độ ẩm bên trong container, tình trạng và chất lượng container vv

Vui lòng buộc chặt miệng túi PE bên trong thùng để dùng cho các lần sau trong trường hợp thùng hút ẩm được mở ra dùng nhưng không hết.

Điều kiện bảo quản và hạn sử dụng; vui lòng giữ các thùng hút ẩm trong môi trường khô ráo, thoáng mát và được đặt trên pallet. Hạn sử dụng 24 tháng với điều kiện thùng hút ẩm chưa được mở ra để dùng.



POWER DRY

Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn thêm:
Email: sales@lapphu.com
Hotline: +84 907359061